

設計図書等に関する回答書

令和5年9月7日

質問書提出業者 様

安達地方広域行政組合管理者（公印省略）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工 事 名 もとみやクリーンセンター減温塔出口ダンパ更新
工事
- 2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
<p>仕様書写真(保温板金取外し状態写真)を確認したところ、ダンパと本管を固定するボルト及びナットは、締め付け後に溶接していないように見えます。2台ともに溶接の有無について回答願います。</p> <p>また、2台の更新後の固定ボルト及びナットは溶接無しでよろしいでしょうか？</p>	<p>お見込みのとおり溶接無しとなります。更新後の固定方法も同様です。</p>