

設計図書等に関する質問及び回答

令和 7 年 6 月 1 6 日

質問書提出業者 様

安達地方広域行政組合
管理者 三保 恵一
(公 印 省 略)

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工 事 名 もとみやクリーンセンター 1 号炉バグフィルタ下スク
リューコンベヤ等更新工事
- 2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 既設のバグフィルタ設備のメーカーを教えてください。	1 日本スピンドル製造株式会社です。
2 1 号炉 N o . 1 バグフィルタ下スクリューコンベヤの更新に伴う耐熱塗装の耐熱温度をご教示下さい。 また、トラフ外装は耐熱シルバー塗装となっておりますが、板金から露出した部分のみと考えてよろしいでしょうか？	2 N o . 1 バグフィルタの耐熱温度は 2 5 0 ℃です。 なお、トラフも含め耐熱シルバー塗装となります。