

設計図書等に関する質問及び回答

令和 8 年 6 月 1 6 日

質問書提出業者 様

安達地方広域行政組合
管理者 三保 恵一
(公 印 省 略)

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工 事 名 もとみやクリーンセンター 2 号炉バグフィルタ下スク
リューコンベヤ等更新工事
- 2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 2 号炉 N o . 1 (A 系 統 ・ B 系 統) バグフィルタ下スクリューコンベヤ整備について、ロータリーバルブ本体のメーカー、型式、シリアルナンバー（又は軸径、キー寸法）をご教示願います。	1 本装置は製作品となり、型式等の仕様を提示できないことから、軸径の実測値のみを記載します。 主軸径 4 5 . 0 3 m m スプロケット軸径 4 4 . 1 8 m m
2 2 号炉 N o . 2 (A 系 統 ・ B 系 統) バグフィルタ下スクリューコンベヤ整備について、ロータリーバルブ本体のメーカー、型式、シリアルナンバー（又は軸径、キー寸法）をご教示願います。	2 本装置は製作品となり、型式等の仕様を提示できないことから、軸径の実測値のみを記載します。 主軸径 4 4 . 9 9 m m スプロケット軸径 4 4 . 1 3 m m