

設計図書等に関する質問及び回答

令和 8 年 9 月 1 1 日

質問書提出業者 様

安達地方広域行政組合
管理者 三保 恵一
(公 印 省 略)

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 件名 もとみやクリーンセンター振動篩下ロータリーバルブ修繕
- 2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 ロータリーバルブの羽・排出側・投入側の前後の仕様をご教示願います。	1 現在提供できる仕様については、発注仕様書及び図面のみとなりますので、受注後の現地調査による製作となります。 なお、排出側は主灰搬送コンベヤの投入シュート、投入側は振動篩の排出シュートにそれぞれ角型フランジで接続されております。
2 バイエルサイクロ減速機について、既設のシリアル No をご教示願います。	2 シリアル No は C4003077 です。
3 減速機グランドパッキンについて、どの部分のパッキン交換になるかご教示願います。	3 発注仕様書の別表に記載されているグランドパッキンは、減速機側でなくロータリーバルブ本体のスタフィングボックス内のものになります。 なお、本整備では減速機を含むロータリーバルブ本体一式更新となります。